

[Opmerkingen:](#) Zie §6.3.1, blz. 210 t/m 214

[Antwoorden:](#)

1a. $R = 16 \text{ kN}(\downarrow)$; werklijn: $x = 6 \text{ m}$

1b. $A_h = 0$; $A_v = 4 \text{ kN}(\uparrow)$; $B_v = 12 \text{ kN}(\uparrow)$

2a. $R = 32 \text{ kN}(\downarrow)$; werklijn: $x = 3 \text{ m}$

2b. $A_h = 0$; $A_v = 20 \text{ kN}(\uparrow)$; $B_v = 12 \text{ kN}(\uparrow)$

3a. $R = 32 \text{ kN}(\downarrow)$; werklijn: $x = 4 \text{ m}$

3b. $A_h = 0$; $A_v = B_v = 16 \text{ kN}(\uparrow)$; $B_v = 12 \text{ kN}(\uparrow)$