

Opmerkingen: Zie §9.3.1, blz. 321 ev.

Antwoord:

$$N = 0$$

Toelichting:

Snedemethode

Horizontale snede over de vet getekende staaf; daarna horizontaal krachteenwicht voor het vrijgemaakte deel.

Alternatieve aanpak door vooraf de nulstaven op te sporen

Zie §9.3.3, blz. 346 t/m 351, en in het bijzonder voorbeeld 3.

Omdat de horizontale oplegreactie in de linker oplegging nul is kunnen direct een aantal nulstaven worden aangewezen, waaronder de vet getekende staaf. Zie de figuur (waarin maar een deel van alle nulstaven is aangegeven).

