

Opmerkingen: Zie §9.3.1, blz. 321 ev.

Antwoord:

$$N = 0$$

Toelichting:

Snedemethode

Momentenevenwicht om P van het deel links of rechts van de snede.

Alternatieve aanpak door vooraf de nulstaven op te sporen

Zie §9.3.3, blz. 346 t/m 351, en in het bijzonder voorbeeld 3.

Omdat de horizontale oplegreactie in de linker oplegging nul is kunnen direct een aantal nulstaven worden aangewezen, waaronder de vet getekende staaf. Zie de figuur (waarin maar een deel van alle nulstaven is aangegeven).

