

Remarks: See §9.3.1, page 337 till 351.

Answers:

$$N = 0$$

Remarks:

Method of sections

Moment equilibrium about P of the part left or right of the cut.

Alternative solution by finding zero-force members

Zie §9.3.3, blz. 363 t/m 351, en in het bijzonder voorbeeld 3.

Omdat de horizontale oplegreactie in de linker oplegging nul is kunnen direct een aantal nulstaven worden aangewezen, waaronder de vet getekende staaf. Zie de figuur (waarin maar een deel van alle nulstaven is aangegeven).

